GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

AUGUSTÓW

1. Nazwa

ZESPÓŁ NADLEŚNICTWA

2. Czas powstania

1930-1931 r.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



1. Wyłuszczarnia
2. Suszkarnia
3. Leśniczówka
4.Budynek gospodarczy
5. Szopa
6. Wieża obserwacyjna

granice Zespołu Nadleśnictwa

Na podstawie karty ewidencyjnej oprac. J. Pieczonka, 1990

4. Adres

Augustów
dz. ew. 357/2
obręb 0022 Augustów

5. Przynależność administracyjna

województwo: mazowieckie

powiat: radomski

gmina: Pionki

6. Formy ochrony

wojewódzka ewidencja zabytków

8. Historia, opis i wartość

Wg. opisu Jana Pieczonki z 1990r.:
W latach 1930–1931 obiekt pełnił funkcję zaplecza produkcyjnego dla Nadleśnictwa Zagożdżon. W tym okresie przeprowadzono rozbudowę zespołu obejmującą wzniesienie nowych obiektów gospodarczych oraz adaptację istniejącej zabudowy na potrzeby funkcjonowania nadleśnictwa. Łączna powierzchnia założenia wynosiła około 0,44 ha. W 1938 r. do wyłuszczarni dobudowano przybudówkę, która pełniła funkcję magazynową.


Zespół Nadleśnictwa obejmował: wyłuszczarnię nasion, suszarnię szyszek, budynki gospodarcze, leśniczówkę, magazyn paliw oraz wieżę obserwacyjną. Zabudowania gospodarcze przylegały do zagrody leśniczego, usytuowanej od strony północnej.
W okresie eksploatacji suszarnia szyszek odgrywała istotną rolę w gospodarce nasiennej nadleśnictwa, umożliwiając przygotowanie materiału siewnego wykorzystywanego w procesach odnowień i zalesień. Od 1975 r. wyłuszczarnia nasion pozostawała nieużytkowana, natomiast suszarnia szyszek pełniła funkcję podręcznego magazynu nadleśnictwa.

Zespół zachował historyczny układ przestrzenny oraz czytelny podział funkcjonalny, charakterystyczny dla zespołów administracyjno-gospodarczych nadleśnictw z pierwszej połowy XX wieku. Obiekt posiada wartość historyczną jako świadectwo rozwoju gospodarki leśnej na terenie Puszczy Kozienickiej, a także wartość naukową i dokumentacyjną jako przykład specjalistycznego zaplecza służącego pozyskiwaniu i przygotowaniu nasion drzew leśnych. Obecnie mieści się tam Ośrodek Edukacyjny Kozienickiego Parku Krajobrazowego w Augustowie.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: dobry
Cześć elementów zespołu jest niezachowanych lub przekształcona.
Przekształcone: Wieża obserwacyjna jest obecnie metalowa, budynki gospodarcze
Nie istnieją: piwnice, magazyn paliw, studnia, stodoła

Załącznik graficzny w zasobach WUOZ Delegatura w Radomiu, oprac. J. Pieczonka, 1990r.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Paweł Cyganiewicz
23.05.2025 Paweł Cyganiewicz

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków